



Per il recupero di personale infortunato all'interno delle vasche si utilizza la staffa a bandiera con verricello estrattore.





Gli operatori devono SEMPRE ancorarsi con il cordino EN 354/355 all'ancoraggio EN 795 A1 presente in prossimità della struttura prima di procedere all'utilizzo della staffa a bandiera.





Quando l'operatore infortunato ha raggiunto il bordo superiore della vasca si sollevano le gambe di quest'ultimo e contemporaneamente si fa ruotare la staffa a bandiera per poter procedere al completo recupero.

Si consiglia di eseguire queste operazioni di soccorso con l'aiuto di un terzo soccorritore